


Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspekcijske
poslove



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

931
1880

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for Inspection Issues

Broj: 14-02-04-00764/20
Sarajevo, Juni 23. 2020. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

26-06-2020
15 04 - 2076-130

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
(*Na pažnju , predsjedavajućeg, Mirze Čelika*)

PREDMET: *Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-2076-33/20 od 04.02.2020. godine, pokrenutu od strane Neire Dizdarević - dostavlja se;*

Zastupnica, Neira Dizdarević, na 18. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2020. godine, pokrenula je zastupničku inicijativu koja glasi:

"Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" – Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

Budući da je dana 25.10.2019. godine stupilo na snagu stručno objašnjenje - mišljenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo br. 05/03-23-13687-4/19-pz od 25.10.2019. godine kojom više upravnici na poslovima upravljanja i održavanja ne moraju imati nalog predstavnika etažnih vlasnika za obavezne poslove iz područja protivpožarne zaštite regulisane Zakonom o održavanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/17) kao i drugim propisima, stoga molim da izvršite inspekcijski nadzor



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

provođenja gore pomenutih zakonskih obaveza na slijedećim adresama na kojima su se dešavali požari, kao i adrese na kojima je protivpožarna inspekcija pri MUP KS utvrdila nepravilnosti:

Stupska 19-garaže, Grbavička 6A, Alojza Benca 1 i 2, Antuna Branka Šimića 10, Azize Šaćirbegović 12 i 124, Behdžeta Mutevelića 2B, Bosanska 3 i 4, Geteova 13, Grbavička 127B, Hamdije Čemerlića 31 i 33 te Hasana Brkića 2, Ive Andrića 4,5,6 Kolodvorska 3,7,11,13, Ložionička 5,7,9, Marka Marulića 19,21, Marka Marulića 2A, 2B, 2C, Nerkeza Smailagića 13,14,15 i Nerkeza Smailagića 5,6,7. "

ODGOVOR

Dana 18.02.2020. godine kantonalni inspektor u stambenoj oblasti po službenoj dužnosti pokrenuo je usmjereni inspeksijski nadzor na okolnosti iz pokrenute inicijative.

Prilikom vršenja inspeksijskog nadzora inspektor je cijenio odredbe člana 41. stav (1) tačka k), a u vezi člana 3. tačka d), člana 6. tačka r), člana 7. tačka c) te člana 29. stav (2) tačka n) i stav (4), Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/17 i 17/18) i stručna objašnjenja Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostavljena aktom broj: 05/03-23-3165/18-pz-1 od 09.03.2018. godine i aktom broj: 05/03-23-13687-4/19-pz od 25. 10. 2019. godine.

Shodno navedenoj inicijativi izvršen je inspeksijski nadzor nad radom upravnika tokom 2019. i 2020. godine po pitanju planiranja i održavanja zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite i to za adrese *Stupska 19-garaže, Grbavička 6A, Ive Andrića 4,5,6 Kolodvorska 3,7,11,13, Ložionička 5,7,9, Marka Marulića 2A, 2B, 2C, Nerkeza Smailagića 13,14,15 i Nerkeza Smailagića 5,6,7.*

Tokom inspeksijskog nadzora kontrolisano je:

1. Da li su upravnici tokom 2019. i 2020. godine vršili održavanje kao i hitne i nužne popravke zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite, shodno članu 41. stav (1) tačka d) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/17 i 17/18), a sve u vezi sa članom 29. stav (2) tačke n) i aa) i stav (4) važećeg zakona?

2. Da li su upravnici prijedlogom plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za 2019. i 2020. godinu planirali redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (*PP instalacija i PP oprema*), shodno članu 41. stav (1) tačka k), u vezi člana 3. tačka d) i člana 7. tačka c), a sve u vezi člana 29. stav (2) tačke n), i stav (4), Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 19/17 i 17/18)?

O provedenom postupku izvršenih inspeksijskih nadzora, utvrđenom stanju i poduzetim mjerama informišemo slijedeće:

Za adresu Stupska 19 - garaže inspeksijski nadzor nad radom redovnog upravnika "OKI-UPRAVITELJ" d.o.o Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-19.6-03942/20.



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

Tokom vršenja postupka inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspekcijskog nadzora te je o utvrđenom stanju sačinjen Zapisnik broj: UP-1-14-06/19-19.6-03942/20 od 21.05.2020. godine, u kojem je konstatovano sljedeće činjenično stanje:

Upravnik "OKI UPRAVITELJ" D.O.O. je krajem 2019. godine i početkom 2020. godine vršio održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (protivpožarna instalacija, protivpožarni aparati i sistem za gašenje požara).

Uvidom u predočeni prijedlog plana za 2019. godinu je utvrđeno da upravnik "OKI UPRAVITELJ" d.o.o. nije planirao redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (PP aparati i PP instalacija) u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima, dok je planom za 2020. godinu upravnik planirao redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima.

Za naprijed utvrđenu nepravilnost, postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga upravniku i odgovornom licu upravnika.

Za adresu Grbavička 6A inspekcijski nadzor nad radom redovnog upravnika "SARAJEVOSTAN" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19

Tokom provedenog inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspekcijskog nadzora te je o utvrđenom stanju sačinjen Zapisnik broj: UP-1-14-06/19-23.4-23098//19 od 22.05.2020. godine, te konstatovano slijedeće činjenično stanje:

Upravnik "Sarajevostan" d.o.o. Sarajevo tokom 2019. godine nije vršio održavanje PP opreme i PP instalacija. Upravnik je početkom 2020. godine vršio održavanje PP aparata i PP instalacija, a što je konstatovano na osnovu predočene dokumentacije.

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za 2019. i 2020. godinu, upravnik "SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo nije planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije).

Za naprijed utvrđene nepravilnosti, postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.

Za adresu Ive Andrića br. 4 i 6 inspekcijski nadzor nad radom redovnog upravnika "HETIG" D.D. vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-19.6-11782/20.

Tokom provedenog postupka inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju u predmetu, na osnovu čega je sačinjen je Zapisnik broj: UP-1-14-06/19-19.6-11782/20 od 29.05.2020. godine, te konstatovano slijedeće činjenično stanje:



Upravnik "HETIG" D.D. je krajem 2019. godine vršio održavanje protivpožarnih instalacija i protivpožarnih aparata. Održavanje protivpožarnog stepeništa nije vršeno jer zgrada nema protivpožarno stepenište.

Upravnik "HETIG" D.D. prijedlogom plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za 2019. i 2020. godinu planirao je redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu protivpožarne zaštite u skladu sa Zakonskim i tehničkim propisima.

Tokom provedenog inspekcijskog postupka nisu utvrđene nepravilnosti za dalje poduzimanje inspekcijskih mjera.

Za adresu Ive Andrića br. 5 inspekcijski nadzor nad radom redovnog upravnika "SARAJEVOSTAN" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19.

Tokom provedenog postupka inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju u predmetu, na osnovu čega je sačinjen je Zapisnik broj:UP-1-14-06/19-23.4-23098/19 od 22.05.2020. godine, te konstatovano slijedeće činjenično stanje:

Upravnik "Sarajevostan" d.o.o. Sarajevo tokom 2019. godine nije vršio održavanje PP opreme i PP instalacija. Upravnik je početkom 2020. godine vršio održavanje PP aparata i PP instalacija, a što je konstatovano na osnovu predočene dokumentacije.

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedenu adresu za 2019. i 2020. godinu, upravnik "SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo nije planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije) niti gromobranske instalacije.

Za naprijed utvrđene nepravilnosti, postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.

Za adrese Kolodvorska 3,7,11,13, inspekcijski nadzor nad radom redovnog upravnika "SARAJEVOSTAN" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19.

Tokom provedenog postupka inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspekcijskog nadzora na osnovu čega je sačinjen je Zapisnik broj: UP-1-14-06/19-23.4-23098/19 od 22.05.2020. godine, te konstatovano slijedeće činjenično stanje:

Upravnik je tokom 2018. godine za ulaz br. 3. i ulaz br. 11. vršio održavanje PP opreme i PP instalacija, a za ulaz br. 7. i ulaz br. 13. nije vršio održavanje PP opreme i PP instalacija. Tokom 2019. godine upravnik je za ulaz br. 7 i ulaz br. 11 vršio održavanje PP opreme i PP instalacija, dok za ulaz 3 i 13 upravnik nije vršio održavanje PP opreme i PP instalacija.

Upravnik je početkom 2020. godine vršio održavanje PP aparata, PP instalacija i gromobranske instalacije na svim ulazima, a što je konstatovano na osnovu predočene dokumentacije.



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedenu adresu za 2019. i 2020. godinu, upravnik "SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo nije planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmetnu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije).
Za naprijed utvrđene nepravilnosti, postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.

Za adresu Ložionička 5,7,9, inspeksijski nadzor nad radom redovnog upravnika "SARAJEVOSTAN" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19.

Tokom provedenog postupka inspeksijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspeksijskog nadzora na osnovu čega je sačinjen Zapisnik broj: UP-1-14-06/19-23.4-23098/19 od 22.05.2020. godine, te konstatovano slijedeće činjenično stanje:

Upravnik tokom 2018. godine za ulaz br. 5 i ulaz br. 7 nije vršio održavanje PP opreme i PP instalacija, a za ulaz br. 9 upravnik je vršio održavanje PP opreme i instalacija. Upravnik je krajem 2019. i početkom 2020. godine vršio održavanje PP aparata, PP instalacija i gromobranske instalacije na svim ulazima, a što je konstatovano na osnovu predočene dokumentacije.

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedene adrese za 2019. i 2020. godinu, upravnik "SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo nije planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmetnu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije).
Za naprijed utvrđene nepravilnosti, postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.

Za adresu Marka Marulića 19 inspeksijski nadzor nad radom redovnog upravnika "SARAJEVOSTAN" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19.

Tokom provedenog postupka inspeksijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspeksijskog nadzora na osnovu čega je sačinjen Zapisnik br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19 od 22.05.2020. godine, te konstatovano slijedeće činjenično stanje:

Upravnik je tokom 2018. i 2019. vršio održavanje PP aparata i PP instalacija.

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedenu adresu za 2019. i 2020. godinu, upravnik "SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo nije planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmetnu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije).

Za naprijed utvrđene nepravilnosti, postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.

Za adresu Marka Marulića 21 inspeksijski nadzor nad radom redovnog upravnika "EPISMONT" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06-19.6-11827/20.



Tokom provedenog postupka inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspekcijskog nadzora , na osnovu čega je sačinjen Zapisnik broj:UP-1-14-06-19.6-11827/20 od 29.05.2020. godine, te konstatovano sljedeće činjenično stanje:

Upravnik je tokom 2018. i 2019. vršio održavanje PP aparata i PP instalacija.

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedenu adresu za 2019. i 2020. godinu, upravnik "EPISMONT" d.o.o. Sarajevo planirao je održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmetnu PP zaštite (PP oprema i PP instalacije).

Tokom provedenog inspekcijskog postupka nisu utvrđene nepravilnosti za dalje poduzimanje inspekcijskih mjera.

Za adrese Marka Marulića 2A, 2B, 2C, inspekcijski nadzor nad radom redovnog upravnika "METAL-EXPORT-UPRAVITELJ" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-19.6-23113/19.

Tokom provedenog postupka inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspekcijskog nadzora , na osnovu čega je sačinjen je Zapisnik broj: UP-1-14-06/19-19.6-23113/19 od 28.05.2020. godine te konstatovano sljedeće činjenično stanje:

Upravnik tokom 2018. godine nije vršio održavanje PP aparata i PP instalacije. Tokom 2019 godine upravnik je vršio održavanje PP aparata i PP instalacije. Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedenu adresu za 2020. godinu, upravnik "METAL-EXPORT-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo planirao je održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmetnu PP zaštite (PP oprema i PP instalacije).

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za 2019. godinu, upravnik "METAL-EXPORT-UPRAVITELJ" d.o.o. Sarajevo je planirao održavanje PP opreme, a održavanje PP instalacije nije planirao.

Za naprijed utvrđenu nepravilnost, postupajući inspektor je djelovao izdavanjem prekršajnog naloga upravniku i odgovornom licu upravnika.

Za adrese Nerkeza Smailagića 13 i Nerkeza Smailagića 14 inspekcijski nadzor nad radom redovnog upravnika "TIP-TOP" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-19.6-23144/20.

Tokom provedenog postupka inspekcijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspekcijskog nadzora, na osnovu čega je sačinjen Zapisnik broj: UP-1-14-06/19-19.6-23144/20 zapisnik dana 27.05.2020. godine, te konstatovano sljedeće činjenično stanje:



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

Upravnik "TIP-TOP" D.O.O. je krajem 2019. godine i početkom 2020. godine vršio održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (protivpožarna instalacija i protivpožarni aparati)

Tokom 2018. godine upravnik nije vršio održavanje PP opreme i PP instalacija.

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedene adrese za 2020, upravnik "TIP-TOP" D.O.O Sarajevo je planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije).

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedene adrese za 2019. godinu, upravnik "TIP-TOP" D.O.O Sarajevo nije planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije).

Za naprijed utvrđene nepravilnosti, postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga upravniku i odgovornom licu upravnika.

Za adresu Nerkeza Smailagića 15 upravnik "OKI-UPRAVITELJ" d.o.o Sarajevo inspeksijski postupak vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-19.6-03942/20.

Tokom provedenog postupka inspeksijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspeksijskog nadzora te o utvrđenom stanju sačinjen Zapisnik br. UP-1-14-06/19-19.6-03942/20 od 21.05.2020. godine, te konstatovano sljedeće činjenično stanje:

Upravnik "OKI UPRAVITELJ" D.O.O. je krajem 2019. godine i početkom 2020. godine vršio održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite (protivpožarna instalacija, protivpožarni aparati).

Uvidom u predočeni prijedlog plana za 2019. godinu utvrđeno je da upravnik "OKI UPRAVITELJ" d.o.o. nije planirao redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade - PP instalacije, dok je održavanje PP aparata planirao. Prijedlogom plana za 2020. godinu upravnik je planirao redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu PP zaštite u skladu sa Zakonskim i tehničkim propisima, ali nije planirao održavanje gromobranske instalacije.

Za naprijed utvrđene nepravilnosti, a u skladu sa članom 53. stav 1) Zakona o prekršajima (Službene novine Federacije BiH, broj:63/14) postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka izdavanjem prekršajnog naloga upravniku i odgovornom licu upravnika.

Za adresu Nerkeza Smailagića 5,6 inspeksijski nadzor nad radom redovnog upravnika "SARAJEVOSTAN" D.O.O. Sarajevo vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19.

Tokom provedenog postupka inspeksijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspeksijskog nadzora na osnovu koje je sačinjen Zapisnik br. UP-1-14-06/19-23.4-23098/19 od 22.05.2020. godine, te konstatovano sljedeće činjenično stanje:

Upravnik je tokom 2018. godine za ulaz br. 5 vršio održavanje PP opreme i PP instalacija, a za ulaz br. 6 upravnik nije vršio održavanje PP opreme i PP instalacija. Upravnik je krajem 2019. i početkom 2020. godine vršio održavanje PP aparata, PP instalacija i gromobranske instalacije na oba ulaza, a što je konstatovano na osnovu predočene dokumentacije.



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

Prijedlogom godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za navedene adrese za 2019. i 2020. godinu, upravnik "SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo nije planirao održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmetnu PP zaštite (PP oprema, PP instalacije).

Za naprijed utvrđene nepravilnosti, a u skladu sa članom 53. stav 2) Zakona o prekršajima (Službene novine Federacije BiH, broj: 63/14) postupajući inspektor je djelovao pokretanjem prekršajnog postupka dostavom zahtjeva nadležnom sudu.

Za adresu Nerkeza Smailagića 7 inspeksijski nadzor nad radom redovnog upravnika "HETIG" D.D., vođen je u predmetu br. UP-1-14-06/19-19.6-11782/20.

Tokom provedenog postupka inspeksijskog nadzora izvršen je uvid u predočenu dokumentaciju kao i ostalu dokumentaciju koja je bila predmet inspeksijskog nadzora na osnovu koje je sačinjen Zapisnik br. UP-1-14-06/19-19.6-11782/20 od 19.06.2020. godine, te konstatovano slijedeće činjenično stanje:

Upravnik "HETIG" D.D. je krajem 2019. godine vršio održavanje protivpožarnih aparata, a početkom 2020. godine upravnik je vršio održavanje protivpožarne instalacije.

Upravnik "HETIG" D.D. prijedlogom plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade za 2019. i 2020. godinu planirao je redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u segmentu protivpožarne zaštite u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima.


Tokom provedenog inspeksijskog postupka nisu utvrđene nepravilnosti za dalje poduzimanje inspeksijskih mjera.

Za adrese Alojza Benca 1 i 2, Antuna Branka Šimića 10, Azize Šaćirbegović 12 i 124, Behdžeta Mutevelića 2B, Bosanska 3 i 4, Geteova 13, Grbavička 127 B, Hamdije Čemerlića 31 i 33 te Hasana Brkića 2, dostavljen je odgovor u predmetu broj: 14-02-05-05578/19 od Maj 15. 2020 godine.

S poštovanjem,

Dostavlja se:

1. Predsjedavajući Skupštine KS
- ② Sekretar Skupštine KS
3. Sekretar Vlade KS
4. a/a



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb