


2393



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
 PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
 Por. br.: 01841358. Mat. br.: 20187646. Općinski sud u Sarajevu. rješenje broj: 065-0-Reg-21-005229
 Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 033/237-655. 033/483-400. fax: 033/440-658. www.viks.ba
 e-mail: press@viks.ba PDV-IB: 200151950004. ID: 4200151950004

Kanton Sarajevo
 Skupština Kantona Sarajevo
 n/r Elmedin Okerić, predsjedavajući
 ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1
 71 000 Sarajevo

Sarajevo, 3.6.2026. godine
 Broj: 4061 /26



Predmet: Odgovor, dostavlja se –
*Veza: Akt broj 01-04-24273-51/26 od 25.5.2026. godine
 Zastupničko pitanje zastupnika Selmanović Faruka*

Poštovani,

U nastavku dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje – kvar na transportnom dijelu vodovoda u blizini Zmaja od Bosne i organizacija rada KJKP VIK.

1. Prijem informacije

KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo prvu informaciju o kvaru na transportno-distributivnom dijelu vodovodne mreže u ulici Zmaja od Bosne zaprimio je dana 24.5.2026. u 00:10 sati putem telefonskog poziva građana.

2. Evidencija i inicijalne aktivnosti

Prijavu je u 00:10 sati evidentirao dežurni dispečer. Odmah po evidentiranju, dežurni dispečer je bez odlaganja uputio dežurne ekipe na teren radi obilaska lokacije i procjene stanja. Informacija je prosljeđena internom komunikacijom uz priloženu fotodokumentaciju, te je zatraženo hitno poduzimanje aktivnosti na sanaciji kvara, imajući u vidu da je veliki broj potrošača ostao bez vodosnabdijevanja.

3. Radno vrijeme dežurne službe i angažman

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata posjeduje dežurnu ekipu koja je dostupna svakim radnim danom do 20:30 sati. U slučaju vanrednih situacija, na osnovu poziva Dispečerskog centra, služba se može angažovati i u noćnim satima, ukoliko je moguće pristupiti otklanjanju kvara.

4. Početak sanacije i razlozi za odgodu

Radovi na otklanjanju kvara započeti su u 07:30 sati. Zakašnjenje u početku radova bilo je uslovljeno karakteristikama cjevovoda (profil DN 500) i dubinom položaja (preko 2 metra), što je zahtijevalo pripremu terena, osiguranje prolaza za pješake i motorni saobraćaj, te angažman teške mehanizacije.

5. Tehnički opis iskopa i procjena obima radova

Zbog natopljenosti terena i potrebe da se izvrši iskop kako bi se utvrdilo stanje tamponske podloge ispod asfalta, nije bilo moguće unaprijed precizno odrediti količinu potrebnog materijala za popravku. Radi se o iskopu dužine 10 metara, širine rova 6 metara i prosječne dubine 2 metra, što odgovara zapremini iskopa od 120 m³.



6. Reorganizacija preduzeća

Izmjenom Statuta izvršeno je objedinjavanje pogona Vodovod i Kanalizacija u jedinstveni pogon. Nakon usvajanja ove izmjene pristupilo se izradi novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji još uvijek nije stupio na snagu. Shodno tome, pogon Vodovod nije ukinut, već je integrisan sa drugim pogonom u jedinstvenu organizacionu cjelinu.

7. Upravljanje vodovodnim sistemom

Objedinjavanjem Pogona Vodovod i Pogona Kanalizacija predviđeno je smanjenje broja izvršnih direktora, rukovodilaca i službi, što donosi direktan ekonomski benefit i unapređenje organizacije rada. Na taj način omogućava se jedinstveno upravljanje međusobno povezanim procesima, brža koordinacija aktivnosti i efikasnije izvršavanje poslova iz nadležnosti vodovodnog i kanalizacionog sistema. Mandat v.d. izvršnog direktora za vodovodni sistem istekao je 21.05.2026. godine, a planirano je da se nakon stupanja na snagu nove sistematizacije imenuje jedan izvršni direktor za objedinjeni vodovodni i kanalizacioni sistem. Do tada, organizacija rada ostaje nepromijenjena, budući da nova sistematizacija još nije stupila na snagu te rukovodioci organizacionih jedinica i ostali radnici nastavljaju obavljati poslove i zadatke u skladu sa važećim aktima.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu
- Web stranica preduzeća
- a/a

